

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МКДОУ  
«Абанский д/с №1  
«Росинка»  
Фокина В.Д.  
«05» октября 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №2  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное  
учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»  
1.2. Адрес объекта 663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богуцкого 1  
1.3. Сведения о размещении объекта  
- отдельно стоящее здание 1 этажей, 621,8 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 2228,1 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта 2012  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального по финансированию  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)  
1.6. Юридический адрес организации (учреждения)  
663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богуцкого 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование  
2.2 Виды оказываемых услуг воспитание детей дошкольного возраста  
2.3 Форма оказания услуг: на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 65 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **да**

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) \_\_\_\_\_нет\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_нет\_\_\_

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ  |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ  |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ  |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | А   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |                   |
|-------|--|---|------------|-------------------|
|       |  |   | № на плане | № фото            |
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДУ  | -          | 1,4,9,17          |
| 2     | Вход (входы) в здание  | ДУ  | -          | 2,3,8,17          |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ  | -          | 6,7,13, 14, 15,16 |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ  | -          | 5,11,12           |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ  | -          | 10                |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ  | -          | -                 |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И(О,С,Г,У)   | -          | 1                 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности:** Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»: *Доступно условно*

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|---|---|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | Текущий ремонт                                  |
| 2      | Вход (входы) в здание                           | Капитальный ремонт                              |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в           | Текущий ремонт                                  |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | т.ч. пути эвакуации)   |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт   |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт   |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Капитальный ремонт   |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Дорожные работы проводятся за счет средств поселкового бюджета |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_ до 2030 года \_\_\_\_\_

в рамках исполнения Дорожная карта  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение частично доступно для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
Частичная доступность

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
согласование с Управлением образования Администрации Абанского района

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),  
прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на сайте учреждения [abanrosinka@yandex.ru](mailto:abanrosinka@yandex.ru)  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
  2. Входа (входов) в здание на 2 л.
  3. Путей движения в здании на 2 л.
  4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
  5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
  6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
- Результаты фотофиксации на объекте 17 на 5 л.

Руководитель комиссии:  
Заведующий Фокина В.Д.  
(Должность, Ф.И.О.)


  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены комиссии:

Завхоз Халиманчук С.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Председатель ПК Федорова Т.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инструктор по физ. культуре Звонарева И.В.  
(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### І Результаты обследования:

#### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)

663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Богуцкого 1

#### Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                    |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            | 1,4    | Отсутствие выделенных мест для транспорта инвалидов | К,С,О                            | Индивидуальное решение       | Текущий ремонт |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            | 9,17   | Отсутствие путей движения по территории             | К,О,С,Г,У                        | Индивидуальное решение       | Текущий ремонт |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |        | -   | -                                | -                            |                |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | Нет              |            |        |   |                                  |                              |                |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             | нет              |            | -      | Отсутствие определенного места                      | К,О,С,Г,У                        | Индивидуальное решение       | Текущий ремонт |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
|   |   | № на плане | № фото   |   |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ  |            | 1,4,9,17 | ТР  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выделение и маркировка мест для транспорта инвалидов. Разметка путей движения по территории.

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

## I Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)

663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богучского 1

### Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |         | Выявленные нарушения и замечания                     |                                  | Работы по адаптации объектов                                   |                    |
|-------|--|------------------|------------|---------|--|----------------------------------|--|--------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото  | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ         |
| 2.1   | Лестница (наружная)                                | нет              |            |         | нет  |                                  | нет  | нет                |
| 2.2   | Пандус (наружный)                                  | нет              |            |         | нет  |                                  | нет  | нет                |
| 2.3   | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             |            | 2, 3,8  | Размеры входной площадки не соответствуют нормативам | К,О,С                            | Приведение размеров входной площадки в соответствие нормативам | Ремонт капитальный |
| 2.4   | Дверь (входная)                                    | есть             |            | 2, 3,8  |  |                                  |  |                    |
| 2.5   | Тамбур   | есть             |            | 2,3, 17 | Отсутствие поручней                                  | К,О,С                            | Установка поручней   | Капитальный ремонт |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |          | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|----------|---|
|   |   | № на плане | № фото   |   |
| Входа (входов)в здание                      | ДУ  |            | 2,3,8,17 | КР  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Приведение размеров входной площадки в соответствие нормативам, Установка поручней

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)  
663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богущого 1

#### Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |                   | Выявленные нарушения и замечания                              |                                  | Работы по адаптации объектов                                 |                |
|-------|---|------------------|------------|-------------------|---|----------------------------------|--|----------------|
|       |   | есть/нет         | № на плане | № фото            | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ     |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            | 6                 | Отсутствие на участках пола тактильных предупреждающих знаков | К,О,С,Г,У                        | Установка на участках пола тактильных предупреждающих знаков | Ремонт текущий |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | Нет              |            |                   | нет   |                                  | нет  | нет            |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | Нет              |            |                   | нет   |                                  | нет  | нет            |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |                   | нет   |                                  | нет  | нет            |
| 3.5   | Дверь   | есть             |            | 7, 13, 14, 15, 16 | Отсутствие устройств, задерживающих их закрывание дверей      | К,О,С                            | Установка устройств, задерживающих закрывание дверей         | Текущий ремонт |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            | 7, 14, 15, 16     | Соответствует требованиям                                     |                                  |  |                |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |                  | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|------------------|---|
|   |   | № на плане | № фото           |   |
| Пути (путей) движения внутри здания         | ДУ  |            | 6,7,13,14,15, 16 | ТР  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Установка на участках пола тактильных предупреждающих знаков, установка устройств, задерживающих закрывание дверей

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### I Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)

663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богуцкого 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |           | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов      |                |
|-------|--|------------------|------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото    | Содержание                         | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                        | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             |            | 5, 11, 12 | Отсутствует тактильное обозначение | С                                | Установка тактильного обозначения | Текущий ремонт |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | нет              |            | -         |                                    |                                  | -                                 | -              |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            | -         | -                                  |                                  | -                                 | -              |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            | -         | -                                  |                                  | -                                 | -              |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            | -         | -                                  |                                  | -                                 | -              |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |         | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|---------|---|
|   |   | № на плане | № фото  |   |
| Зона целевого назначения                    | ДУ  |            | 5,11,12 | ТР  |
|   |   |            |         |   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Установка тактильного обозначения

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### I Результаты обследования:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка»)

663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Богуцкого 1

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              | -          | -      |                                  |                                  | -                            | -          |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| -   | -   |            | -      | =   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### І Результаты обследования:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка») 663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богущого 1

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

##### Вариант Ш – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            | -      | -                                |                                  | -                            | -          |

### ІІ Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Жилые помещения                             | -   | -          | -      | -   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### І Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка») 663740, Красноярский край, Абанский район, п.Абан, ул.Богуцкого 1

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания   |                                  | Работы по адаптации объектов                                     |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--------------------|
|       |  | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание   | Значимо для инвалида (категория) | Содержание   | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            | 10     | не оборудованы санитарно - гигиенические помещения для инвалидов<br>У дверей отсутствуют символы доступности | К,О,С,Г                          | Создание специально оборудованных кабин для МГН по необходимости | Ремонт капитальный |
| 5.2   | Душевая/ванная комната                             | нет              | -          | -      | -  | -                                | -  | -                  |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | нет              | -          | -      | -  | -                                | -  | -                  |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
|   |   | № на плане | № фото |   |
| Зоны целевого назначения                    | ДУ  |            | 10     | КР  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Создание специально оборудованных кабин для МГН по необходимости \_

Акт обследования к паспорту доступности № 2 МКДОУ Абанский детский сад №1 «Росинка» от «05» октября 2021 г.

### І Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Абанский детский сад №1 «Росинка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (МКДОУ «Абанский д/с №1 «Росинка») 663740, Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. Богуцкого 1

#### Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания  |                                  | Работы по адаптации объектов  |                    |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|--------------------|
|       |  | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание  | Виды работ         |
| 6.1   | Визуальные средства                                | Есть             |            |        | Отсутствие оборудования, позволяющего получать информацию визуально               | Г                                | Установка оборудования, позволяющего получать информацию визуально              | Ремонт капитальный |
| 6.2   | Акустические средства                              | Нет              |            |        | Отсутствие звукового оповещения   | К,О,С,Г,У                        | Установка звукового оповещения  | Ремонт капитальный |
| 6.3   | Тактильные средства                                | нет              |            |        | Отсутствие табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля, отсутствие тактильных полос | С                                | Установка табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля, установка тактильных полос | Ремонт капитальный |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
|   |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения                    | ДУ   |            | -      | РК   |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_ Установка оборудования, позволяющая получать информацию визуально, установка звукового оповещения, установка табличек рельефно-точечным шрифтом Брайля, установка тактильных полос

## Результаты фотофиксации на объекте

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Фото №15



Фото №16



Фото №17





